

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
"RENDICIÓN DE GASTOS MENORES"

IDENTIFICACIÓN

DIRECCION : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE DEL CUENTADANTE : MAURICIO TAPIA MELLADO
RUT : 12.929.217-2
MES QUE RINDE CUENTA : AGOSTO 2026
EGRESO N° Y FECHA : EGRESO 7 -39 DE 21/01/2026
MOTIVO DE LA RENDICIÓN : GASTOS MENORES

RENDICIÓN DE GASTOS

SALDO DEL MES ANTERIOR	(+)	\$	379.228
INGRESOS DEL MES	(+)	\$	0
SALDO DISPONIBLE DEL MES	(=)	\$	379.228
MONTO RENDIDO	(-)	\$	14.800
(Según detalle en anexo)			
SALDO PENDIENTE POR RENDIR	(=)	\$	364.428

MAURICIO TAPIA MELLADO
FIRMA DEL CUENTADANTE



FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ORGANISMO	:	Munic. de Temuco - Direccion de Desarrollo Comunitario.
NOMBRE DEL CUENTADANTE	:	MAURICIO TAPIA MELLADO
MES QUE RINDE CUENTA	:	AGOSTO 2026

RENDICION DE CUENTAS

SALDO DEL MES ANTERIOR	:	(+)	\$	379.228
INGRESOS DEL MES	:	(+)	\$	0
SALDO DISPONIBLE DEL MES	:	(=)	\$	379.228
MONTO RENDICION DE CUENTAS	:	(-)	\$	14.800
	:	(=)	\$	364.428

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

DETALLE RENDICION DE CUENTAS : AGOSTO 2026

Boleta Nº	Fecha	Proveedor	Monto (\$)
382038	19/08/2026	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA	\$ 14.800
TOTAL DETALLE DE GASTOS RENDIDOS			\$ 14.800

REMANEJO
SECON CACHA,
don.

MCO



MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Casa Matriz: Avenida Recabarren 03350 - TEMUCO

Fonos: (45)2408360, (45)2408370

Sucursal 1: Diego Portales 1365 - TEMUCO

Sucursal 2: Matta 301 - TEMUCO

Sucursal 3: Ruta S-30 Km. 11,5 - Labranza - TEMUCO

Fono: +56(45)2408360 - Fono Fax: +56(45)2408370

www.mcoingenieria.cl info@mcoingenieria.cl

R.U.T.: 76.051.775-5
BOLETA ELECTRÓNICA
382038

S.I.I. - TEMUCO


Fecha: miércoles, 19 de agosto del 2026

Vendedor:

Vencimiento: 18-09-2026

Código Interno: 2026106984 - CA: 04 - VI: 0493 - VE: 0454

DETALLE	TOTAL
750604 Copla HDPE Compresión 63 mm, PN 16 . .	
2,00 * 7.400,00	14.800
SUBTOTAL	14.800
NETO	12.437
IVA (19%)	2.363
TOTAL	14.800



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.efacturadelsur.cl

19-08-2026 12:07:17

Con Tecnología de www.efacturadelsur.cl



INFORME JUSTIFICATIVO

COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERÍA

REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE

Fecha	09 de septiembre de 2026
Recinto	Parque Estadio Germán Becker
Sector	Entre Cancha 1 y Cancha 2
Materia	Justificación de compra urgente de materiales de gasfitería

1. ANTECEDENTES

Por medio del presente informe, se deja constancia de una fuga de agua potable detectada en el sector ubicado entre la Cancha 1 y Cancha 2 del Parque Estadio Germán Becker.

La situación fue considerada de carácter urgente, debido a que se evidenciaba una pérdida importante y permanente de agua potable, generando además la afectación del suministro hacia otros sectores del recinto deportivo.

2. SITUACIÓN DETECTADA

Al realizar la revisión del sector, se constató una fuga de agua de consideración, observándose acumulación de agua en el lugar y la necesidad de intervenir la zona para acceder a la instalación y efectuar la reparación correspondiente.

Producto de esta falla, se vio afectado el suministro de agua potable hacia las canchas de tenis, Cancha 3 y sector G2, dificultando el normal funcionamiento y utilización de dichos espacios.

Ante esta situación, y considerando que se trataba de una pérdida de agua potable que debía ser controlada a la brevedad, se procedió a realizar los trabajos necesarios para solucionar la emergencia.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

Para ejecutar la reparación fue necesaria la adquisición de materiales de gasfitería, destinados a realizar la intervención de la instalación afectada y controlar la fuga.

- Detener la pérdida de agua potable.
- Evitar un mayor desperdicio del recurso.
- Restablecer el suministro de agua hacia los sectores afectados.
- Evitar que la falla pudiera agravarse y generar mayores daños.
- Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento los espacios deportivos del recinto.

Cabe señalar que, por las características de la situación y la afectación que estaba provocando, no resultaba conveniente postergar la reparación, por lo que la adquisición de los materiales se realizó atendiendo a la necesidad de solucionar la emergencia oportunamente.

4. CONCLUSIÓN


En virtud de los antecedentes expuestos, se deja constancia de que la adquisición de materiales de gasfitería fue necesaria y de carácter urgente, debido a una fuga considerable de agua potable ubicada entre la Cancha 1 y Cancha 2 del Parque Estadio Germán Becker.

La intervención permitió atender oportunamente la situación, controlar la pérdida de agua y contribuir al restablecimiento del suministro hacia las canchas de tenis, Cancha 3 y sector G2, evitando además que la falla continuara generando una pérdida innecesaria de agua potable.

Se incorpora a continuación registro fotográfico de la situación detectada, como respaldo de los antecedentes señalados en el presente informe.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía N.º 1 – Fuga y trabajos de reparación




Se observa el sector intervenido entre Cancha 1 y Cancha 2, donde se evidencia la excavación realizada para acceder a la instalación de agua potable, junto con la presencia de agua acumulada producto de la fuga y las tuberías que requirieron intervención.

Fotografía N.º 2 – Aislamiento del sector intervenido



Se observa el área delimitada y señalizada preventivamente, con el objeto de restringir el acceso mientras se desarrollaban los trabajos necesarios para solucionar la fuga de agua potable.

Se adjuntan las fotografías como respaldo de la situación de emergencia y de los trabajos de reparación realizados.


Nombre: Cristian Rojas Cariñe
Cargo: Administración recinto y coordinación de actividades
Parque Estadio Germán Becker
Municipalidad de Temuco



