



DECRETO N° 4178  
TEMUCO, 21 OCT 2014

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 964 de fecha 08 de abril de 2011, que aprueba las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas para el llamado de la Propuesta Pública N° 38-2011, "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco", ID: 1658-329-LP11.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 92 de fecha 14 de junio de 2011, que adjudica la Propuesta Pública n° 38 - 2011 "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco", ID: 1658-329-LP11.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 2.608 de fecha 26 de septiembre de 2011, que aprueba el Contrato de Prestación de Servicio de Televigilancia entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 4.- El Decreto Alcaldicio N° 409 de fecha 25 de noviembre de 2011, que aprueba los términos de referencia del Trato Directo "Contratación Servicio de Mantenimiento para las tres Cámaras del Proyecto Sistema de Televigilancia para la Feria Pinto".
5. El Decreto Alcaldicio N° 787 de fecha 23 de febrero de 2012 que aprueba el Contrato de Mantenimiento para Tres Cámaras del Proyecto "Ampliación del Sistema de Televigilancia de la Feria Pinto", celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 6.- El Decreto Alcaldicio N° 3.632 de fecha 24 de septiembre de 2012, que aprueba el Contrato de Ampliación del Servicio de Televigilancia para Temuco, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 7.- Informe de aplicación de multas por fallas del Sistema de Cámaras de Televigilancia correspondiente al mes de Septiembre del 2014.
- 8.- Las facultades contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. no ha dado cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco". en lo referido a que los centros de visualización, grabación y funcionamiento de las cámaras de televigilancia deberán operar en forma interrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.
- 2.- Que, la empresa Telsur S. A., no ha dado cumplimiento a generar auto reportes diarios de fallas del Sistema de Televigilancia a través de correo electrónico que deben ser remitidos automáticamente al ITO. Municipal y que estos deben detallar fecha y hora de inicio del fallo y la fecha y hora de normalización del mismo, establecido en las Especificaciones Técnicas del P 38 - 2011 "Contratación del Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco".
- 3- Que, las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas contemplan multas por deficiencias y por el no cumplimiento del servicio contratado por parte del prestador.

4.- El Informe del mes de Septiembre del 2014, que "Reportan las Fallas en el Funcionamiento de las Cámaras de Televigilancia", elaborado y emitido por el ITO. del Sistema de Cámaras de Televigilancia, en el cual se establecen las deficiencias, según anexos que forma parte del presente Decreto.

**DECRETO:**

1.- Aplíquese a la Empresa Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. RUT N° 90.299.000 - 3, descuento por incumplimiento del Servicio Contratado, explicitado en las Bases Administrativas y Técnicas de "Contratación del Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco", por un monto de **10,8934 UF**. El incumplimiento corresponde al periodo de Septiembre del 2014, según detalle adjunto.

2.- Aplíquese una multa por incumplimiento de Contrato de **16,00 UF**, por el tiempo que las Cámaras no se encontraban operando en la forma contratada en el periodo indicado en el punto 1, en conformidad al Punto N° 19, Clausula N° 20 de las Bases Administrativas del P 38 - 2011.

3.- La aplicación de los montos indicados en los números 1 y 2 corresponde a la suma total de **26,8934 UF.**, se hará efectiva al momento de cursarse el próximo Estado de Pago.

4.- Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio por carta certificada a la Empresa Telefónica Empresas S. A., por el Señor Secretario Municipal.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**POR ORDEN DEL ALCALDE  
PABLO VERA BRAM  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



**JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL**

HEV / FNA / fna.

**Distribución:**

- Administración Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Seguridad Ciudadana
- Oficina de Partes






DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA  
DEPARTAMENTO OPERACIONES PREVENTIVAS  
SISTEMA TELEVIGILANCIA


**INFORME DE CENCO – CARABINEROS Y SVM DE ESTADO DE CAMARAS TELEVIGILANCIA - MES: SEPTIEMBRE - 2014**

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	PUNTO DE CAMARA	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
01	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa cámara Se resetea en terreno, OKEY Se reprograma función paneo de cámara, OKEY Se resetea en terreno, OKEY
	33	SEE0003622	M. A. Matta / Av. Balmaceda	1002311	17:00	30.08.14	----	----	
	48	SEE0003872	Av. P. de Valdivia / Hochstetter	¿?	11:56	31.08.14	08:36	01.09.14	
	EQUIPO	----	Av. San Martin / Hochstetter	10028491	08:00	01.09.14	08:51	01.09.14	
			Monitor Panel 2 ; Cenco - Carabineros	10029506	14:35	01.09.14	16:30	01.09.14	
02	EQUIPO 44	SEE0003868	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla
			Av. R. Ortega / V. P. Rosales	10032516	21:00	02.09.14	----	----	Corregir paneo automatico. Plataforma Telsur – Katherine C.
03	EQUIPO 44	SEE0003868	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Se resetea en terreno, OKEY, no hay Informe Técnico Telsur. Corregir paneo de cámara, automatizar en la Av. Los Poetas
	52	SEE0003876	Av. R. Ortega / V. P. Rosales	10032516	21:00	02.09.14	08:35	03.09.14	
			Av. Los Petas / Antifil	10032751	08:00	03.09.14	----	----	
04	EQUIPO 52	SEE0003876	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Se reprograma función paneo, OKEY, no hay Informe Técnico Corregir paneo automático, Plataforma Telsur – Srta. Rosemarie
	54	SEE0003878	Av. Los Petas / Antifil	10032751	08:00	03.09.14	08:00	04.09.14	
			Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10036339	18:00	04.09.14	----	----	
05	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa – Plataforma Telsur David Pradines Se resetea en terreno, OKEY Corregir paneo automático, Plataforma Telsur – Srta. Rosemarie
	28	SEE0003638	Av. M. Balmaceda / M. A. Matta	10023611	14:30	05.09.14	----	----	
	54	SEE0003878	D. Portales / Gral Lagos	10037535	08:00	05.09.14	12:03	05.09.14	
			Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10036339	18:00	04.09.14	11:30	05.09.14	
06	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa – Plataforma Telsur David Pradines Corregir paneo cámara, Plataforma Telsur – Marcos Rosas
	44	SEE0003868	Av. M. Balmaceda / M. A. Matta	10023611	14:30	05.09.14	----	----	
			Av. R. Ortega / V. P. Rosales	10040092	20:14	06.09.14	----	----	
07	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa – Plataforma Telsur David Pradines En observación comportamiento de cámara, OKEY Cambio de uso Horario. Plataforma Telsur - Cristian
	44	SEE0003868	Av. M. Balmaceda / M. A. Matta	10023611	14:30	05.09.14	----	----	
			Av. R. Ortega / V. P. Rosales	10040092	20:14	06.09.14	14:30	07.09.14	
	EQUIPO	----	PANEL 1 – 2 Cenco - Carabineros	10040457	00:01	07.09.14	----	----	
08	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO – CARABINEROS	9828331	10:15	08.05.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa – Plataforma Telsur David Pradines Se resetea en terreno, OKEY Se reinicia y reprograma control reloj, OKEY
	54	SEE0003878	Av. M. Balmaceda / M. A. Matta	10023611	14:30	05.09.14	----	----	
			Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10042361	12:46	08.09.14	14:00	08.09.14	
	EQUIPO	----	PANEL 1 – 2 cenco - Carabineros	10040457	00:01	07.09.14	12:30	08.09.14	

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	PUNTO DE CAMARA	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
09	EQUIPO 15 26	SEE0003604 SEE0003616	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS Av. M. Balmaceda / M. A. Matta Av. B. Arana / A. Bello	9828331 10023611 10046173	10:15 14:30 23:28	08.05.14 05.09.14 09.09.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa - Plataforma Telsur David Pradines Pantalla sin imagen con fondo azul; Plataforma Telsur- Susana M.
10	EQUIPO 15 26	SEE0003604 SEE0003616	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS Av. M. Balmaceda / M. A. Matta Av. B. Arana / A. Bello	9828331 10023611 10046173	10:15 14:30 23:28	08.05.14 05.09.14 09.09.14	----	17:34 10.09.14	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa - Plataforma Telsur David Pradines Sin atención técnica, Sistema Bloqueado - Plataforma - Susana M
11	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS Av. M. Balmaceda / M. A. Matta	9828331 10023611	10:15 14:30	08.05.14 05.09.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Limpieza foco y carcasa - Plataforma Telsur David Pradines
12	EQUIPO 15 36 48	SEE0003604 SEE0004050 SEE0003872	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS Av. M. Balmaceda / M. A. Matta M. A. Matta / Lautaro Hochstetter / Av. San Martin	9828331 10023611 ? 10051620	10:15 14:30 08:30 20:17	08.05.14 05.09.14 12.09.14 12.09.14	----	11:55 16:45 12.09.14	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Mantenición de limpieza cámara, OKEY Se reprograma paneo automático, OKEY Visualizacion baja de cámara, mejorar paneo.
13	EQUIPO 48	SEE0003872	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS Hochstetter / Av. San Martin	9828331 10051620	10:15 20:17	08.05.14 12.09.14	----	12:30 13.09.14	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Se reinicia, reprograma de visualización de cámara, OKEY
14	EQUIPO 15	SEE0003604	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS M. A. Matta / Av. M. Balmaceda	9828331 10053312	10:15 13:15	08.05.14 14.09.14	----	----	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Deficiente paneo de cámara Plataforma Telsur - Mauricio Folger
15	EQUIPO 15 54	SEE0003604 SEE0003978	ENDURA DE CENCO - CARABINEROS M. A. Matta / Av. M. Balmaceda Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	9828331 10053312 10054130	10:15 13:15 07:30	08.05.14 14.09.14 15.09.14	----	15.09.14 15.09.14	La Empresa no tiene en stock repuesto para reponer falla Se reinicia en terreno, OKEY Se reprograma función paneo de cámara, OKEY
16	----	----	SIN OBSERVACIONES	----	----	----	----	----	----
17	14	SEE0003640	Plaza Teodoro Schmidt	10059048	11:40	17.09.14	----	----	Cámara con lente sucio, Plataforma Telsur - Carolina Barrera
18	14 52	SEE0003640 SEE0003876	Plaza Teodoro Schmidt Av. Los Poetas / Antifil	10059048 10060491	11:40 08:00	17.09.14 18.09.14	----	----	Cámara con lente sucio, Plataforma Telsur - Carolina Barrera No responde Joystick Plataforma Telsur - Pablo Navarro.
19	14 46 52	SEE0003640 SEE0003870 SEE0003876	Plaza Teodoro Schmidt Av. C. Colon / Av. P. de Valdivia Av. Los Poetas / Antifil	10059048 10061329 10060491	11:40 08:00 08:00	17.09.14 19.09.14 18.09.14	----	----	Cámara con lente sucio, Plataforma Telsur - Carolina Barrera Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Cristian Colica No responde Joystick Plataforma Telsur - Pablo Navarro.
20	14 46 52	SEE0003640 SEE0003870 SEE0003876	Plaza Teodoro Schmidt Av. C. Colon / Av. P. de Valdivia Av. Los Poetas / Antifil	10059048 10061329 10060491	11:40 08:00 08:00	17.09.14 19.09.14 18.09.14	----	----	Cámara con lente sucio, Plataforma Telsur - Carolina Barrera Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Cristian Colica No responde Joystick Plataforma Telsur - Pablo Navarro.
21	14 46 52	SEE0003640 SEE0003870 SEE0003876	Plaza Teodoro Schmidt Av. C. Colon / Av. P. de Valdivia Av. Los Poetas / Antifil	10059048 10061329 10060491	11:40 08:00 08:00	17.09.14 19.09.14 18.09.14	----	----	Cámara con lente sucio, Plataforma Telsur - Carolina Barrera Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Cristian Colica No responde Joystick Plataforma Telsur - Pablo Navarro.

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	PUNTO DE CAMARA	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
22	14	SEE0003640	Plaza Teodoro Schmidt	10059048	11:40	17.09.14	08:30	22.09.14	Se entrega mantención a limpieza foco. OKEY Se resetea en terreno, OKEY Mantiene falla de cámara, Cambio de Cámara
	46	SEE0003870	Av. C. Colon / Av. P. de Valdivia	10061329	08:00	19.09.14	08:30	22.09.14	
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	08:40	22.09.14	
23	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	Mantiene falla de cámara, Cambio de Cámara
24	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	Mantiene falla de cámara, Cambio de Cámara
25	11	SEE0003633	Gral. Aldunate / M. Rodríguez	10071912	08:30	25.09.14	----	----	Corregir patrón automático, Plataforma Telsur Nelly Jaramillo Corregir patrón automático, Plataforma Telsur Nelly Jaramillo Corregir patrón automático, Plataforma Telsur Nelly Jaramillo PENDIENTE CAMBIO DE CAMARA Corregir patrón automático, Plataforma Telsur Praldo Flores
	31	SEE0003620	Av. Alemania / Hochstetter	10071914	08:30	25.09.14	----	----	
	48	SEE0003872	Hochstetter / Av. San Martin	10071929	08:30	25.09.14	----	----	
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	
	53	SEE0003877	Av. B. Arana / Valparaíso	10074490	22:56	25.09.14	----	----	
26	11	SEE0003633	Gral. Aldunate / M. Rodríguez	10071912	08:30	25.09.14	10:07	26.09.14	Se reprograma función paneo de cámara, OKEY Se reprograma función paneo de cámara, OKEY Se reprograma función paneo de cámara, OKEY PENDIENTE CAMBIO DE CAMARA Se reprograma función paneo de cámara, OKEY Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo
	31	SEE0003620	Av. Alemania / Hochstetter	10071914	08:30	25.09.14	10:15	26.09.14	
	48	SEE0003872	Hochstetter / Av. San Martin	10071929	08:30	25.09.14	10:20	26.09.14	
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	
	53	SEE0003877	Av. B. Arana / Valparaíso	10074490	22:56	25.09.14	09:55	26.09.14	
	47	SEE0003871	Av. Luis Durand / Av. Los Creadores	10077229	21:00	26.09.14	----	----	
27	54	SEE0003878	Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10077230	21:00	26.09.14	----	----	Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo PENDIENTE CAMBIO DE CAMARA
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	
	47	SEE0003871	Av. Luis Durand / Av. Los Creadores	10077229	21:00	26.09.14	----	----	
28	54	SEE0003878	Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10077230	21:00	26.09.14	----	----	Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo Corregir paneo automático - Plataforma Telsur Nelly Jaramillo PENDIENTE CAMBIO DE CAMARA Se reprograma, se recupera imagen de cámara, OKEY
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	
	56	SEE0003880	Uno Norte / Tres Poniente	10079332	11:28	28.09.14	16:50	28.09.14	
	47	SEE0003871	Av. Luis Durand / Av. Los Creadores	10077229	21:00	26.09.14	08:45	29.09.14	
29	54	SEE0003878	Av. M. Recabarren / Av. Fco. Salazar	10077230	21:00	26.09.14	08:46	29.09.14	Se reprograma función paneo OKEY - No hay Informe mantención Se reprograma función paneo OKEY - No hay Informe mantención PENDIENTE CAMBIO DE CAMARA
	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	----	----	
	46	SEE0003870	Av. C. Colon / Av. P. de Valdivia	10085051	15:05	30.09.14	17:55	30.09.14	
30	52	SEE0003876	Av. Los Poetas / Antifil	10060491	08:00	18.09.14	16:20	30.09.14	SE CAMBIA CAMARA, okey

  
**FRANCISCO NEIRA AYBAR**  
**PROFESIONAL**  
**ITO. SISTEMA TELEVIGILANCIA**  
**DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA**

  
**Yundo Malverde Triviño**  
**de Carabineros**  
**SUPERVISOR DE TURNO (Nombre - Firma)**  
**CENCO - CARABINEROS**  
**PREFECTURA CAUTIN**





MUNICIPALIDAD DE TEMUCO


ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVISION  
MES: SEPTIEMBRE - 2014

SIMBOLOGIA:

- (S/C): SIN COLOR (P/F): PATRON FIJO
- (S/I): SIN IMAGEN (I/B): IMAGEN BORROSA
- (S/Z): SIN ZOOM (P/A): PROBLEMA AUTOMATIZAR
- (C/S): CAMARA SUCIA (P/J): PROBLEMA JOYSTICK
- (P/G): PROBLEMA GRABACION (P/Z): PROBLEMA ZOOM
- (F/C): FALLA CONEXIÓN (P/I): PROBLEMA IMAGEN (Rayas)

C/D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
36												*																				
37																																
38																																
39																																
40																																
41																																
42																																
43																																
44		P/A	*			P/A	*																									
45																																
46																			P/A	P/A	P/A	*									*	
47																											P/A	P/A	*			
48	*											P/F	*												P/A	*						
49																																
50																																
51																																
52			P/A	P/A															P/J	P/J	P/J	P/J	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	P/A	*	
53																																
54				P/A	*			*																				P/A	P/A	*		
55																																
56																																

NOTA: (\*) : ATENCION TECNICA

  
**FRANCISCO NEIRA AYBAR**  
 PROFESIONAL  
 ITO. SISTEMA TELEVISION  
 DEPARTAMENTO OPERACIONES PREVENTIVAS  
 DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA

**ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVISION: MES SEPTIEMBRE - 2014**

<b>SEPTIEMBRE</b>			
<b>CAMARAS</b>	<b>INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO</b>		<b>INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>
	<b>DIAS</b>	<b>UF.</b>	<b>DIAS x UF.</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	01	0,3514	
12			
13			
14			
15	01	0,3514	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26	01	0,3514	
27			
28			
29			
30			
31	01	0,3514	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44	02	0,7028	
45			
46	03	1,0542	02
47	02	0,7028	01
48	02	0,7028	
49			
50			
51			
52	14	4,9196	12
53	01	0,3514	
54	03	1,0542	01
55			
56			
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>10,8934</b>	<b>16</b>
<b>VALOR UF. MES DE SEPTIEMBRE : \$ 24.168,20.-</b>			
<b>VALOR SERVICIO MENSUAL CON IVA 439,1 / VALOR NETO 369.</b>			
<b>VALOR POR CAMARA MENSUAL CON IVA 12,546 / VALOR NETO 10,543.</b>			





COMUNA DE  
TEMUCO  
DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA  
DEPTO. OPERACIONES PREVENTIVAS  
SECCION VIGILANCIA PREVENTIVA  
SISTEMA TELEVIGILANCIA

## RESUMEN DE ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO AÑO 2014

PERIODO: S E P T I E M B R E

VALORES EN \$	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA (\$)
	(Descuento)	(Multa)	
SEPTIEMBRE	\$ 263.274.-	\$ 386.691.-	\$ 649.965.-
SUMA	\$ 263.274.-	\$ 386.691.-	\$ 649.965.-

VALORES EN UF.	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA - UF
	(Descuento)	(Multa)	
SEPTIEMBRE	10,8934	16,00	26,8934
TOTAL	10,8934	16,00	26,8934

VALOR UF. MES DE SEPTIEMBRE \$ 24.168,20.-