

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 964 de fecha 08 de abril de 2011, que aprueba las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas para el llamado de la Propuesta Pública N° 38-2011, “Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco”, ID: 1658-329-LP11.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 92 de fecha 14 de junio de 2011, que adjudica la Propuesta Pública n° 38 – 2011 “Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco”, ID: 1658-329-LP11.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 2.608 de fecha 26 de septiembre de 2011, que aprueba el Contrato de Prestación de Servicio de Televigilancia entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 4.- El Decreto Alcaldicio N° 409 de fecha 25 de noviembre de 2011, que aprueba los términos de referencia del Trato Directo “Contratación Servicio de Mantenimiento para las tres Cámaras del Proyecto Sistema de Televigilancia para la Feria Pinto”.
5. El Decreto Alcaldicio N° 787 de fecha 23 de febrero de 2012 que aprueba el Contrato de Mantenimiento para Tres Cámaras del Proyecto “Ampliación del Sistema de Televigilancia de la Feria Pinto”, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 6.- El Decreto Alcaldicio N° 964 de fecha 18 de Diciembre de 2015, que aprueba los términos de referencia del Trato Directo N° 229 – 2015 “Mantenimiento del Proyecto Ampliación del Sistema de Televigilancia.”.
- 7.- El Decreto Alcaldicio N° 648 de fecha 07 de Marzo de 2016, que aprueba el Contrato de Ampliación del Servicio de Televigilancia para Temuco, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
- 8.- Informe de aplicación de descuentos y multas por fallas del Sistema de Cámaras de Televigilancia correspondiente a los meses de Diciembre 2015 y Enero 2016.
- 9.- Las facultades contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. no ha dado cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública “Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco”, en lo referido a que los centros de visualización, grabación y funcionamiento de las cámaras de televigilancia deberán operar en forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.
- 2.- Que, la empresa Telsur S. A., no ha dado cumplimiento a generar auto reportes diarios de fallas del Sistema de Televigilancia a través de correo electrónico que deben ser remitidos automáticamente al ITO. Municipal y que estos deben detallar fecha y hora de inicio del fallo y la fecha y hora de normalización del mismo, establecido en las Especificaciones Técnicas del P 38 – 2011 “Contratación del Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco”.

3- Que, las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas contemplan multas por deficiencias y por el no cumplimiento del servicio contratado por parte del prestador.

4.- Los Informes de los meses de Diciembre de 2015 y Enero de 2016, que "Reportan las Fallas en el Funcionamiento de las Cámaras de Televigilancia", elaborados y emitidos por el ITO. Municipal del Sistema de Cámaras de Televigilancia, en el cual se establecen las deficiencias, según anexos que forma parte del presente Decreto.

DECRETO:

1.- Aplíquese a la Empresa Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. RUT N° 90.299.000 - 3, descuento por incumplimiento del Servicio Contratado, explicitado en las Bases Administrativas y Técnicas de "Contratación del Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco", por un monto de **4,9196 UF**. El incumplimiento corresponde a los periodos de Diciembre de 2015 y Enero de 2016, según detalle adjunto.

2.- Aplíquese multa por incumplimiento de Contrato de **6,00 UF.**, por el tiempo que las cámaras de televigilancia no se encontraban operando en la forma contratada para el periodo indicado en el Punto 1, en conformidad al Punto N° 19, Clausula N° 20 de las Bases Administrativas del P 38 - 2011.

3.- La aplicación de los montos indicados en los números 1 y 2 corresponde a la suma total de **10,9196 UF.**, se hará efectiva al momento de cursarse el próximo Estado de Pago, que corresponderá al mes de Febrero - 2016.

4.- Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio por carta certificada a la Empresa Telefónica Empresas S. A., por el Señor Secretario Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**POR ORDEN DEL ALCALDE
PABLO VERA BRAM
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



**JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL**

HFV / FNA / fna.

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Seguridad Ciudadana
- Oficina de Partes



DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA
DEPTO. OPERACIONES PREVENTIVAS
SECCION VIGILANCIA PREVENTIVA
SISTEMA TELEVIGILANCIA

RESUMEN DE ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO: AÑO 2016

PERIODO: DICIEMBRE 2015
ENERO 2016

VALORES EN \$	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA (\$)
	(Descuento)	(Multa)	
DICIEMBRE	\$ 90.061.-	\$ 153.775.-	243.836.-
ENERO	\$ 36.024.-	---	\$ 36.024.-
SUMA	\$ 126.085.-	\$ 153.775.-	\$ 279.860.-

VALORES EN UF.	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA - UF
	(Descuento)	(Multa)	
DICIEMBRE	3,5140	6,00	9,5140
ENERO	1,4056	---	1,4056
TOTAL	4,9196	6,00	10,9196

VALOR UF. MES DE DICIEMBRE 2015 y ENERO 2016: \$ 25.629,09.-

INFORME DE CENCO - CARABINEROS Y SVM DE ESTADO DE CAMARAS TELEVISION - MES: DICIEMBRE - 2015


DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	DESPERFECTO O FALLA	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
01	37 56	SEE0004051 SEE0003880	Sin Imagen falla conexión Sin imagen falla conexión	11327296 11325634	16:53 08:47	01.12.15 01.12.15	18:22 09:15	01.12.15 01.12.15	Falla Encoder está bloqueado, se reinicia en terreno, OKEY Cámara sin alimentación eléctrica, OKEY
02	56	SEE0003880	Sin imagen falla conexión	11329956	21:45	02.12.15	---	---	Recepción denuncia Sr. Patricio Ilabe, Telsur S. A.
03	56	SEE0003880	Sin imagen falla conexión	11329956	21:45	02.12.15	08:00	03.12.15	Se recupera imagen, falta energía eléctrica, OKEY
04	54	SEE0003878	Imagen borrosa permanente mejora al realizar zoom	11331646	09:35	04.12.15	11:52	04.12.15	Reconfiguración de cámara, en forma remota OKEY
05	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
06	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
07	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
08	48	SEE0003872	No responde Joystick, no levanta	11338310	16:53	08.12.15	---	---	Recepción Sr. Jorge Echevarreborder, NEGACION TICKET POR FALLA Y ATENCION TECNICA
09	35 48	SEE0003639 SEE0003872	No responde Joystick No responde Joystick, no levanta	11338495 11338310	10:18 16:53	09.12.15 08.12.15	---	---	Recepción Denuncio Srta. Carolina Barrera Continua falla cámara
10	29 35 48	SEE0003618 SEE0003639 SEE0003872	Sin imagen fondo azul No responde Joystick No responde Joystick, no levanta	11340190 11338495 11338310	08:15 10:18 16:53	10.12.15 09.12.15 08.12.15	09:22 ---	10.12.15 ---	Se repara vía remota falla de cámara, OKEY Recepción Denuncio Srta. Carolina Barrera Continua falla cámara
11	35 48 49	SEE0003639 SEE0003872 SEE0003873	No responde Joystick No responde Joystick, no levanta No responde Paneo Automático	11338495 11338310 11343401	10:18 16:53 14:30	09.12.15 08.12.15 11.12.15	---	13:00 11.12.15 ---	Continua falla de cámara Repuesto cámara, se resetea paneo de cámara. OKEY Recepción denuncia Sr. Pablo Toledo Telsur S. A.
12	35 49	SEE0003639 SEE0003873	No responde Joystick No responde Paneo Automático	11338495 11343401	10:18 14:30	09.12.15 11.12.15	---	12:15 12.12.15	Continua falla de cámara Se reprograma función patrón de cámara, OKEY
13	35	SEE0003639	No responde Joystick	11338495	10:18	09.12.15	---	---	Continua falla de cámara
14	35	SEE0003639	No responde Joystick	11338495	10:18	09.12.15	16:40	14.12.15	Se reprograma función cámara, falta de repuesto, OKEY
15	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	DESPERFECTOS O FALLAS	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
16	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
17	38 54	SEE0004052 SEE0003978	Sin imagen fondo negro Sin color Jornada Nocturna	11351454 11351417	09:29 08:00	17.12.15 17.12.15	10:00 11:37	17.12.15 17.12.15	Problema en la visualización se reprograma función cámara OKEY Se reinicia y configura cámara, OKEY
18	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
19	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
20	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
21	15	SEE0003605	Imagen en blanco y negro	11359932	16:50	21.12.15	17:47	21.12.15	Se realiza reset de cámara, OKEY
22	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
23	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
24	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
25	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
26	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
27	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
28	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
29	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
30	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
31	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---

NOTA:


FRANCISCO NEIRA AYBAR
PROFESIONAL
ITO. SISTEMA TELEVIGILANCIA
DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA




 Segundo Malverde Triviño
 de Carabineros

SUPERVISOR DE TURNO (Nombre - Firma)
CENCO - CARABINEROS
PREFECTURA CAUTIN



**ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
MES: DICIEMBRE - 2015**


SIMBOLOGIA:

- (S/C): SIN COLOR (P/F): PATRON FIJO
- (S/ I): SIN IMAGEN (I /B): IMAGEN BORROSA
- (S/ Z): SIN ZOOM (P/A): PROBLEMA AUTOMATIZAR
- (C/S): CAMARA SUCIA (P/ J): PROBLEMA JOYSTICK
- (P/G). PROBLEMA GRABACION (P/Z): PROBLEMA ZOOM
- (F/C): FALLA CONEXIÓN (P/I): PROBLEMA IMAGEN (Rayas)

C/D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
35									P/J	P/J	P/J	P/J	P/J	*																	
36																															
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42																															
43																															
44																															
45																															
46																															
47																															
48								P/J	P/J	P/J	*																				
49											P/A	*																			
50																															
51																															
52																															
53																															
54																															
55																															
56		S/I	*																												

(*): ATENCION TECNICA

NOTA:


FRANCISCO NEIRA AYBAR
 ITO. SISTEMA TELEVIGILANCIA
 DEPARTAMENTO OPERACIONES PREVENTIVAS
 DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA



ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVISION: MES DICIEMBRE - 2015

DICIEMBRE			
CAMARAS	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO		DIAS x UF.
	DIAS	UF.	
1			
2			
3			
4			
5	1	0,3514	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	05	1,757	04
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48	03	1,0542	02
49	01	0,3514	
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56	01	0,3514	
INFORME FALLAS			
TOTAL	10	3,514	6
VALOR UF. MES DE DICIEMBRE: \$			
VALOR SERVICIO MENSUAL CON IVA 439,1 / VALOR NETO 369.			
VALOR POR CAMARA MENSUAL CON IVA 12,546 / VALOR NETO 10,543.			



DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA
DEPTO. OPERACIONES PREVENTIVAS
SECCION VIGILANCIA PREVENTIVA
SISTEMA TELEVIGILANCIA

RESUMEN DE ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO AÑO 2015

PERIODO: D I C I E M B R E

VALORES EN \$	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA (\$)
	(Descuento)	(Multa)	
DICIEMBRE	\$ 90.061.-	\$ 153.775.-	\$ 243.836.-
SUMA	\$ 90.061.-	\$ 153.775.-	\$ 243.836.-

VALORES EN UF.	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA - UF
	(Descuento)	(Multa)	
DICIEMBRE	3,514	6,00	9,514
TOTAL	3,514	6,00	9,514

VALOR UF. MES DE DICIEMBRE: \$ 25.629,09.-



DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA
DEPARAMENTO OPERACIONES PREVENTIVAS
SISTEMA TELEVISION - FNA

INFORME DE CENCO – CARABINEROS Y SVM DE ESTADO DE CAMARAS TELEVISION - MES: ENERO - 2016

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	DESPERFECTO O FALLA	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
01	54 56	SEE0003878	Imagen Borrosa	11381994	02:44	01.01.16	09:20	01.01.16	Cámara desenfocada, se realiza nueva configuración, OKEY
		SEE0003880	Cámara sin conectividad	11382792	17:35	01.01.16	---	---	
02	56	SEE0003880	Cámara sin conectividad	11382792	17:35	01.01.16	08:28	02.01.16	Corte de FO sin energía en el sector, se repara desperfecto, OKEY
03	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
04	26 45 54	SEE0003616	Imagen distorsionada	11388389	02:21	04.01.16	11:35	04.01.16	Reset función de Cámara, OKEY
		SEE0003869	Defecto en visualización imagen	11388389	02:21	04.01.16	11:35	04.01.16	Se modifica función de cámara, OKEY
		SEE0003878	Imagen Borrosa al realizar zoom	11390552	18:49	04.01.16	19:31	04.01.16	Se revisa técnicamente, se reprograma función, OKEY
05	48 54	SEE0003872	Paneo con fondo blanco	11392009	00:08	05.01.16	08:55	05.01.16	Cámara sin transmisión, se reinicia función cámara, OKEY
		SEE0003878	Imagen borrosa, se acentúa al zoom	11393304	15:37	05.01.16	17:29	05.01.16	Se realiza reconfiguración remota, lente fuera de foco, OKEY
06	45	SEE0003869	Sin Imagen con fondo negro	11395623	10:30	06.01.16	12:48	06.01.16	Se escala especialista se repara desperfecto cámara, OKEY
07	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
08	56	SEE0003880	Falla conexión, sin imagen	11405789	20:44	08.01.16	---	---	Recepción denuncia Sr. Diego González Telsur
09	56	SEE0003880	Falla conexión, sin imagen	11407264	18:03	09.01.16	18:53	09.01.16	Se revisa función de cámara, OKEY
10	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
11	26	SEE0003616	Sin imagen, falla conexión	11412293	10:30	11.01.16	11:51	11.01.16	Cámara está bloqueada, se reinicia función, nuevo patrón, OKEY
12	48 56	SEE0003872	Sin imagen, falla conexión	11419332	22:48	12.01.16	---	---	Recepción denuncia Sr. Diego González, Telsur No vuelve UPS, se reinicia función cámara, OKEY
		SEE0003880	Falla conexión, sin imagen	11417672	10:30	12.01.16	17:26	12.01.16	
13	48	SEE0003872	Sin imagen, falla conexión	11419332	22:48	12.01.16	08:46	13.01.16	Reset de Encoder de cámara via software, operativa, OKEY
14	46 56	SEE0003870	Sin imagen, falla conexión	11425211	18:23	14.01.16	---	---	Recepción denuncia Sr. Diego González Telsur Bloqueo eléctrico de equipo, se reconfigura cámara, OKEY
		SEE0003880	Falla conexión, sin imagen	11423876	09:28	14.01.16	11:26	14.01.16	
15	46	SEE0003870	Sin Imagen, falla conexión	11425211	18:23	14.01.16	10:55	15.01.16	Bloqueo de cámara, se reconfigura patrón, OKEY

DIA	CAMARA N°	SERVICIO N°	DESPERFECTOS O FALLAS	TICKET	REGISTRO DE TIEMPO DE FALLAS				ASISTENCIA TECNICA OBSERVACIONES
					H. INICIO	FECHA	H. TERMINO	FECHA	
16	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
17	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
18	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
19	01 04 46	SEE0003632 SEE0003636 SEE0003870	Al levantar paneo, figura mitad negro Al levantar paneo, figura mitad negro No responde joystick, imagen fija	11442283 11441374 11441279	17:04 10:20 09:20	19.01.16 19.01.16 19.01.16	17:45 10:31 15:37	19.01.16 19.01.16 19.01.16	Problema en monitor, OKEY Problema de paneo de cámara, se resetea, OKEY Se reinicia función cámara, modificas patrón, OKEY
20	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
21	22	SEE0003609	Fondo blanco, distorsión de iamgen	11449783	21:30	21.01.16	22:00	21.01.16	Se ajusta función color de cámara, se reinicia sin problemas, OKEY
22	56	SEE0003880	Falla conexión, sin imagen	11452720	12:39	22.01.16	17:05	22.01.16	Cámara bloqueada, se reinicia función y automatización, OKEY
23	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
24	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
25	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
26	26	SEE0003616	Sin imagen, fondo azul	1144198	13:35	26.01.16	17:06	26.01.16	Se verifica denuncia, funcionando sin problema, OKEY
27	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
28	15	SEE0003604	Al realizar zomm, imagen en negro	11470211	09:35	28.01.16	10:39	28.01.16	Problema con acercamiento de imagen solucionado, OKEY
29	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---
30	54	SEE0003878	Sin iamgen, fondo negro	11476629	07:23	30.01.16	11:30	30.01.16	Intervenido medidor, se regulariza y queda operativo, OKEY
31	---	---	SIN OBSERVACIONES	---	---	---	---	---	---

NOTA:


FRANCISCO NEIRA AYBAR
 PROFESIONAL
 ITO. SISTEMA TELEVIGILANCIA
 DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA



LUIS FONSECA ESPINOZA
 Suboficial Mayor de Carabineros
 SUPERVISOR
 SUPERVISOR DE TURNO (Nombre y Firma)
 CENCO - CARABINEROS
 PREFECTURA CAUTIN



ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVISION
MES: ENERO - 2016


SIMBOLOGIA:

- (S/C): SIN COLOR (P/F): PATRON FIJO
- (S/ I): SIN IMAGEN (I /B): IMAGEN BORROSA
- (S/ Z): SIN ZOOM (P/A): PROBLEMA AUTOMATIZAR
- (C/S): CAMARA SUCIA (P/ J): PROBLEMA JOYSTICK
- (P/G). PROBLEMA GRABACION (P/Z): PROBLEMA ZOOM
- (F/C): FALLA CONEXIÓN (P/I): PROBLEMA IMAGEN (Rayas)

C/D	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
35																															
36																															
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42																															
43																															
44																															
45																															
46														S/I	*																
47																															
48												S/I	*																		
49																															
50																															
51																															
52																															
53																															
54																															
55																															
56	P/A	*						F/C	*																						

(*): ATENCION TECNICA

NOTA:


FRANCISCO NEIRA AYBAR
 ITO. SISTEMA TELEVISION
 DEPARTAMENTO OPERACIONES PREVENTIVAS
 DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA



ANALISIS DE MULTAS DEL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE TELEVISION: MES ENERO - 2016

E N E R O			
CAMARAS	DIAS	DIAS	DIAS x UF.
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46	1	0,3514
	47		
	48	1	0,3514
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56	02	0,7028
INFORME FALLAS			
TOTAL	04		1,4056
VALOR UF. MES DE ENERO: \$ 25.629,09.-			
VALOR SERVICIO MENSUAL CON IVA 439,1 / VALOR NETO 369.			
VALOR POR CAMARA MENSUAL CON IVA 12,546 / VALOR NETO 10,543.			



DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA
DEPTO. OPERACIONES PREVENTIVAS
SECCION VIGILANCIA PREVENTIVA
SISTEMA TELEVIGILANCIA

RESUMEN DE ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO AÑO 2016

PERIODO: E N E R O

VALORES EN \$	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA (\$)
	(Descuento)	(Multa)	
ENERO	\$ 36.024.-	---	\$ 36.024.-
SUMA	\$ 36.024.-	---	\$ 36.024.-

VALORES EN UF.	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUMA - UF
	(Descuento)	(Multa)	
ENERO	1,4056	---	1,4056
TOTAL	1,4056	---	1,4056

VALOR UF. MES DE ENERO: \$ 25.629,09.-