



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA
 RUT.: 69.190.700-7
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
 FONO: 452973000 FAX: 452973402

4379

jueves, 22 de mayo de 2025

SEÑORES	BANO SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	00	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	78015088-2	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	VISITA DIAGNOSTICO FALLAS CALDERA PARA CASFAM LABRANZA SLP 605 16/05/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4443		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	VISITA DIAGNOSTICO FALLAS CALDERA PARA CASFAM LABRANZA SLP 605 16/05/2025	136.065,	136.065

NOTA:
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	114.340
IVA	21.725
TOTAL	136.065

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2211999 310101	136.065	0	136.065	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

Cotización N° 20250269

Temuco, 15 de mayo de 2025

Señores:

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Rut: 69.190.700-7

Direc.: ARTURO PRAT 650

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Visita Técnica Evaluación Mantención Red Sistema de Calefacción CESFAM Labranza <u>Incluye:</u> 01 Revisión circuito eléctrico 01 Revisión circuito hidraulico 01 Revisión cuerpo caldera 01 Evaluación red sistema de calefacción		
		Neto	\$ 114.340
		IVA	\$ 21.725
		Total	\$ 136.065

La **mantención diaria** apunta, principalmente, al monitoreo de las condiciones de operación de la caldera y el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

* Verificación de condiciones de operación y supervisión del nivel de combustible.

* Verificación de la forma y color de la llama, a través de la mirilla se debe controlar que la llama no esté tocando las paredes de la cámara de combustión y que el color no sea oscuro según el combustible que se está utilizando debería ser color amarillo.

* Verificación de la operación de las válvulas de seguridad de la caldera.

Datos Emision OC / Factura	Datos Cta Cte Pago PESOS
Nombre: Bano SpA	Nombre: Bano SpA
Rut: 78.015.088-2	Rut: 78.015.088-2
Giro: Venta de repuestos y consultoria	Cta. Cte: 95589570
Dirección Santa Rita Lote P 1 -A	Banco: Banco Santander
Sector Parque Industrial	Correo: banochile.cl