

SIMBOLOGÍA

- LÍNEA DE SOLERA
- LÍNEA OFICIAL
- ÁREA DE INFLUENCIA
- DEMARCACIÓN EN BUEN ESTADO
- DEMARCACIÓN EN ESTADO REGULAR
- DEMARCACIÓN EN MAL ESTADO
- GRIFO
- POSTE ILUMINACION
- POSTE
- OBRA DE ARTE
- PASO RODADO BUEN ESTADO
- PASO RODADO REGULAR ESTADO
- PASO RODADO MAL ESTADO
- ACCESO VEH. BUEN ESTADO
- ACCESO VEH. REGULAR ESTADO
- ACCESO VEH. MAL ESTADO
- CÁMARA INSP. BUEN ESTADO
- CÁMARA INSP. REGULAR ESTADO
- CÁMARA INSP. MAL ESTADO
- SUMIDERO BUEN ESTADO
- SUMIDERO REGULAR ESTADO
- SUMIDERO MAL ESTADO
- REFUGIO PEATONAL
- SECTOR VEREDA Y/O PAVIMENTO REGULAR ESTADO
- SECTOR VEREDA Y/O PAVIMENTO MAL ESTADO
- CALZADA SIN PAVIMENTAR
- VEREDA
- SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
- ESTADO SEÑALIZACIÓN Bueno - Regular - Malo
- VALLA PEATONAL

INFORME DE MITIGACIÓN DE IMPACTO VIAL
CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

REGIÓN: REGION DE LA ARAUCANIA PROVINCIA: CAUTIN	CODIGO:	FECHA:	A1
COMUNA: TEMUCO LAMINA: 1 DE: 1	IMVM-OPERA-001-20240524	10 de junio de 2024	

GONZALO PUENTES
INGENIERO CIVIL
AMUN INGENIEROS
ASESORÍAS E INGENIERÍA
Av. Escrivá de Balaguer Nº9435, Depto. 1402, Vitacura, Santiago
TEL: +569 877 689 25
Mail: gpuentes@amuningenieros.com

APROBADO POR

Profesional
TITULAR DEL PROYECTO

Gonzalo Puentes
Ing. Civil

DIBUJÓ	CASTAÑA AZAR C.
PROYECTÓ	GONZALO PUENTES E.
REVISÓ	GONZALO PUENTES E.
APROBÓ	GONZALO PUENTES E.
ESCALA 1:1000	COTAS EN M