RPI-1

RPI-1

RPI-1

PARE

RPI-2

PARE

SIMBOLOGÍA

- Area de Influencia
- Calle Pavimento Existente Buen Estado
- Calle Pavimento Existente Mal Estado
- Vereda Existente Buen Estado
- Vereda Existente Mal Estado
- Señalización Vertical Buen Estado
- Señalización Vertical Mal Estado
- Dispositivo Rodado Existente Buen Estado
- Dispositivo Rodado Existente Mal Estado
- Valla Peatonal Buen Estado
- Valla Peatonal Mal Estado
- Refugio Peatonal Buen Estado
- Refugio Peatonal Mal Estado

ESCALA 1:1000

INFORME DE MITIGACIÓN DE IMPACTO VIAL
CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

REGIÓN: Araucanía	PROVINCIA: Cautín	CODIGO:	FECHA:	A1
COMUNA: Temuco	LAMINA: 1 DE: 2	IMVB-EXPLORA-00C-20250411	11 ABRIL de 2025	

GONZALO PUENTES
INGENIERO CIVIL
AMUN INGENIEROS
ASESORÍAS E INGENIERÍA
Av. Escrivá de Balaguer Nº9435, Depto. 1402, Vitacura, Santiago
TEL. +569 877 689 25
Mail: gpuentes@amuningenieros.com

APROBADO POR

Profesional
TITULAR DEL PROYECTO

Gonzalo Puentes
Ing. Civil

DIBUJÓ	SERGIO TORRES Z.
PROYECTÓ	GONZALO PUENTES E.
REVISÓ	GONZALO PUENTES E.
APROBÓ	GONZALO PUENTES E.
ESCALA 1:1000	COTAS EN: M