N

SIMBOLOGIA

- Solera
- pavimento de vereda
- pavimento de calzada
- Vereda en mal estado
- Linea oficial
- Demarcacion Existente
- señales existentes
- Poste alumbrado publico
- Poste
- Tensor
- Grifo
- Camara Vigilancia
- camara alcantarillado
- Rejilla
- Arbolado Urbano
- Bolardos
- Valla Peatonal
- REFUGIO — Refugio existente
- Emplazamiento de proyecto
- Area de Influencia

PLANO DE UBICACION

Escala S/E



PERFILES

Escala S/E

PLANO DE CARACTERIZACION DE LA SITUACION ACTUAL

Escala 1:500

SITUACION ACTUAL	PROYECTO: CONDOMINIO GENESIS
	UBICACION: CALLE MILANO, TEMUCO
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA SAN IGNACIO	INGENIERO EN TRANSITO: CARLOS ROJAS SANCHEZ
APROBACION	FECHA: 10/2024
LAMINA: 02	