PLANTA GENERAL SITUACION ACTUAL

1:1000



UBICACION

S/E











SIMBOLOGIA

- LIMITE PROYECTO/TERRENO
- AREA DE INFLUENCIA
- SOLERA EXISTENTE
- VEREDA EXISTENTE
- CALZADA EXISTENTE
- VEREDA EXISTENTE
- CALZADA DE TIERRA EXISTENTE
- SEÑAL EXISTENTE

INFORME DE MITIGACION IMPACTO VIAL

LOTEO CONJUNTO HABITACIONAL LONCOVACA

PLANO SITUACION ACTUAL

PLANTA GENERAL

REGION: ARAUCANIA	PROVINCIA: CAUTIN	CODIGO: A
COMUNA: TEMUCO		

APROBADO POR

GERENTE GENERAL
JUAN PABLO BRICEÑO

JEFE ESTUDIO
CRISTIAN RAMOS

Bría. INGENIERÍA + INVERSIÓN

LAMINA: 1 DE: 1

ESCALA: INDICADAS | COTAS EN: mt