

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3.483 de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba el presupuesto de gastos del municipio para el año 2022.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 1.681 de fecha 20 de mayo de 2022, que decreta a partir del día jueves 19.05.2022 situación de Emergencia en la comuna de Temuco, debido a precipitaciones y vientos de intensidad normal a moderada que se pronostican en la Región de la Araucanía.
- 3.- Las Disposiciones contenidas en la letra ñ del artículo N° 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Decreto Alcaldicio, que autoriza la Realización de Trabajos extraordinarios para el año 2022.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- El Aviso Meteorológico A187/2022, emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que indica que a partir del día jueves 19 de mayo de 2022, se registrarán vientos normal a moderado principalmente en la zona costa, precordillera y cordillera de la región de la Araucanía.
- 2.- El Análisis Técnico de Riesgos, de fecha 18.05.2022 de la Oficina Nacional de Emergencias Región de la Araucanía, que declara Alerta verde preventiva para la Región de la Araucanía, debido vientos normal a moderado principalmente en la zona costa, precordillera y cordillera de la región de la Araucanía a contar del día jueves 19 de mayo de 2022 en adelante.-

**DECRETO:**

- 1.- Procedase a cancelar la situación de emergencia climática en la Comuna de Temuco a contar del día miércoles 25.05.2022, según lo establecido en el punto N° 2 de los vistos y el punto N° 2 de los considerando.
- 2.- Las situaciones de emergencias atendidas a partir del día viernes 20.05.2022 al por las diferentes Direcciones Municipales fueron las siguientes:

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Matta esquina Balmaceda	Resuelto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
2	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Calle San Juan con San Felipe en la villa Santa Elena de Maipo, frente a la sede vecinal	Resuelto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
3	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Av Balmaceda esquina Prieto Sur	Resuelto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
4	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Prat esquina Balmaceda	Resuelto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
5	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Granl Mackenna con esquina Balmaceda	Resuelto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
6	viernes, 20 de mayo de 2022	Camara con sobrecarga sin evacuación de aguas	Calatayud y Aranjuez	Revisar punto	Dir. Operaciones/Dir. Gestion del Riesgo
7	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Ines de Suarez / Encinas	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
8	viernes, 20 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas – Basura.	Malalcahuello / Luis Salamanca	Resuelto	Dir. Operaciones

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
9	viernes, 20 de mayo de 2022	Planta Elevadora Sta. Rosa	Calle Belgrado	Resuelto	Dir. Operaciones
10	domingo, 22 de mayo de 2022	Arbol desganchado	Pablo Neruda 01840	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
11	domingo, 22 de mayo de 2022	Arboles Desganchados	Los Creadores y Raul Saez, Fundo El Carmen	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
12	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Suecia 03827, Villa Holanda	Resuelto	Dir. Operaciones
13	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Valparaiso - Barros Arana	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
14	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Valparaiso - Pircunche	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
15	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Bascuñan Sta Maria - Cautín	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
16	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Caupolican frente Sodimac	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
17	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Pablo Neruda y Maria Luisa	No para revisión con DOH - SERVIU	Dir. Gestion del Riesgo
18	domingo, 22 de mayo de 2022	Arboles Desganchados	Campamento Los Pinos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
19	domingo, 22 de mayo de 2022	Arboles Desganchados	Kaffman y José Gaspar Marin, Sta. Rosa	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
20	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Eduardo Aranís	Falla Estructural	Dir. Gestion del Riesgo
21	domingo, 22 de mayo de 2022	Caída de árbol	Psje. Allantu, Villa antu	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
22	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento en vivienda	Villa Portal Nuevo, P. de Valdivia	En faenas Construcción Sistema Aguas Lluvisa	Dir. Gestion del Riesgo
23	domingo, 22 de mayo de 2022	Anegamiento de calles	Inés de Suarez y Tiburcio Saavedra	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
24	domingo, 22 de mayo de 2022	Colector de aguas lluvias tapado con Hojas - Basura.	Av. Los Urbanistas y Las Nieves	Falla Estructural	Dir. Gestion del Riesgo

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

AILL/BPO/bpo  
Distribución

Administración Municipal  
Departamento Abastecimiento  
Dirección Gestion de Personas  
Dirección Operaciones  
Dirección Desarrollo Comunitario  
Dirección Seguridad Pública  
Oficina de Partes.



ROBERTO NEIRA ABURTO  
ALCALDE

