

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3.483 de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba el presupuesto de gastos del municipio para el año 2022.
- 2.- El decreto Alcaldicio N° 2.750 de fecha 12 de agosto de 2022, que decreta a partir del día viernes 12.08.2022 situación de Emergencia en la comuna de Temuco, debido a precipitaciones de intensidad normal a moderada que se pronostican en la Región de la Araucanía.
- 3.- Las Disposiciones contenidas en la letra ñ del artículo N° 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Decreto Alcaldicio, que autoriza la Realización de Trabajos extraordinarios para el año 2022.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- El Aviso Meteorológico A326/2022, emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que indica que a partir del día sábado 13 de agosto de 2022, se registrarán precipitaciones normales a moderadas en la región de la Araucanía.
- 2.- El Análisis Técnico de Riesgos, de fecha 11.08.2022 de la Oficina Nacional de Emergencias Región de la Araucanía, que declara Alerta verde preventiva para la Región de la Araucanía, debido a precipitaciones de intensidad normales a moderadas a contar del día sábado 13 de agosto de 2022 en adelante.-

**DECRETO:**

- 1.- Procedase a cancelar la situación de emergencia climática en la Comuna de Temuco a contar del día viernes 12.08.2022, según lo establecido en el punto N° 2 de los vistos y los puntos N° 2 y N° 3 de los considerando.
- 2.- Las situaciones de emergencias atendidos a partir del día viernes 12.08.2022 al día viernes 26.08.2022 por las diferentes Direcciones Municipales fueron los siguiente:

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
1	jueves, 11 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
2	jueves, 11 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
3	jueves, 11 de agosto de 2022	Caída de árbol	Pasje Talca 01491	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
4	viernes, 12 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
5	viernes, 12 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - amanecer - costanera del cautín	Resuelto	Dir. Operaciones
6	viernes, 12 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
7	viernes, 12 de agosto de 2022	Suministro Eléctrico	Pultilla y Calcopura	Resuelto	CGE - Dir. Gestion del Riesgo
8	viernes, 12 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Pasje Sofia P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
9	sábado, 13 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
10	sábado, 13 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - amanecer - costanera del cautín	Resuelto	Dir. Operaciones
11	sábado, 13 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
12	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Paaje Nuevo y Los Poetas	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
13	sábado, 13 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Barros Arana y Marañón	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
14	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Manuel bustos huerta 2760	Resuelto	Dir. Operaciones
15	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Cautín y Bascuñán santa María	Resuelto	Dir. Operaciones
16	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Rio rapel 611	Resuelto	Dir. Operaciones
17	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Isla guafo y puesta de sol	Resuelto	Dir. Operaciones
18	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Ercilla y Pérez rosales	Resuelto	Dir. Operaciones
19	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Av Maquehue acceso a mariposas	Resuelto	Dir. Operaciones
20	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana sector línea 6	Resuelto	Dir. Operaciones
21	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Rosa Basoalto casa de máquina	Resuelto	Dir. Operaciones
22	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Pasaje 2 N° 130 B	Resuelto	Dir. Operaciones
23	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Barullo Arenas 1	Resuelto	Dir. Operaciones
24	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los músicos 0279	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
25	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los estudiantes esquinan los pablos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
26	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Neruda y J. Carrera	Resuelto	Dir. Operaciones
27	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Las tranqueras y los Creadores	Resuelto	Dir. Operaciones
28	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Av Maquehue acceso a mariposas	Resuelto	Dir. Operaciones
29	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana sector línea 6	Resuelto	Dir. Operaciones
30	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Pasaje 2 N° 130 B	Resuelto	Dir. Operaciones
31	sábado, 13 de agosto de 2022	Inundación	Nahuelbuta y Pacifico	Resuelto	Dir. Operaciones
32	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle la Península	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
33	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Músicos frente al 0279	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
34	sábado, 13 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Estudiantes Y los pablos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
35	domingo, 14 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
36	domingo, 14 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labrnaza y constarnera del cautin ademas de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
37	domingo, 14 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
38	domingo, 14 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Huefanos, Bandera y Barros Araena	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
39	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
40	lunes, 15 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labranza y costanera del cautín además de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
41	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
42	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Toco y Promauca	Resuelto	Dir. Operaciones
43	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Phillipi y Av. Alemania	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
44	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Gabriela Mistral y Posterior a Líder Vecino	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
45	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle Argentina sector P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
42	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos
43	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
44	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Cervantes y Unámonos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
45	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Camino a Monteverde	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
46	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Juan Quidel	Resuelto	Dir. Operaciones
47	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Vegas de Chivilcan	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
48	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
49	lunes, 15 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labranza y costanera del cautín además de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
50	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
51	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Toco y Promauca	Resuelto	Dir. Operaciones
52	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Phillipi y Av. Alemania	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
53	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Gabriela Mistral y Posterior a Líder Vecino	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
54	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle Argentina sector P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
55	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
56	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
57	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
58	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle Argentina sector P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
59	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos
60	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
61	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Cervantes y Unámonos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
62	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Camino a Monteverde	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
63	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Juan Quidel	Resuelto	Dir. Operaciones
64	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Vegas de Chivilcan	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
65	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Lo Alamos Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
66	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Malalcahuello	Resuelto	Dir. Operaciones
67	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Recabarren 03930 Altos del Maipo	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
68	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Arquitectos y Enrique Estevez	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
69	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Ohiggins y Capulican	Resuelto	Dir. Operaciones
70	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
71	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Mongte Verde y las mariposas	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
72	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
73	lunes, 15 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labranza y costanera del cautín además de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
74	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
75	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Toco y Promauca	Resuelto	Dir. Operaciones
76	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Phillipi y Av. Alemania	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
77	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Gabriela Mistral y Posterior a Líder Vecino	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
78	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle Argentina sector P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
79	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos
80	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
81	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Cervantes y Unámonos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
82	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Camino a Monteverde	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
83	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Juan Quidel	Resuelto	Dir. Operaciones
84	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Vegas de Chivilcan	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
85	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Lo Alamos Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
86	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Malalcahuello	Resuelto	Dir. Operaciones
87	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Recabarren 03930 Altos del Maipo	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
88	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Arquitectos y Enrique Estevez	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
89	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Ohiggins y Capulican	Resuelto	Dir. Operaciones
90	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Las Heras y Capulican	Resuelto	Dir. Operaciones
91	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
92	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Mongte Verde y las mariposas	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
93	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Tibursio Saavdera 1871	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
94	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
95	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
96	lunes, 15 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labranza y costanera del cautín además de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
97	lunes, 15 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
98	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Toco y Promauca	Resuelto	Dir. Operaciones
99	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Phillipi y Av. Alemania	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
100	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Gabriela Mistral y Posterior a Líder Vecino	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
101	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Calle Argentina sector P. de Valdivia	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
102	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Cervantes y Unámonos	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
103	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Camino a Monteverde	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
104	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Juan Quidel	Resuelto	Dir. Operaciones
105	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Vegas de Chivilcan	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
106	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Lo Alamos Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
107	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Malalcahuello	Resuelto	Dir. Operaciones
108	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Recabarren 03930 Altos del Maipo	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
109	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Arquitectos y Enrique Estévez	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
110	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	O'Higgins y Caupolicán	Resuelto	Dir. Operaciones
111	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Monte Verde y las mariposas	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
112	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Tiburcio Saavedra 1871	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
113	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	San Martin y Hoschtetter.	Resuelto	Dir. Operaciones
114	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Bascuñán Santa María	Resuelto	Dir. Operaciones
115	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Eduardo Araniz	Resuelto	Dir. Operaciones
116	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Las nieves y los Estudiantes	Resuelto	Dir. Operaciones
117	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos
118	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
119	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Bascuñana Santa Maria 0544	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
120	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
121	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
122	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Los Álamos Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
123	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Calle Malalcahuello	Resuelto	Dir. Operaciones

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
124	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Recabarren 03930 Altos del Maipo	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
125	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Los Arquitectos y Enrique Estévez	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
126	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	O'Higgins y Caupolicán	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
127	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Monte Verde y las mariposas	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
128	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Tiburcio Saavedra 1871	Resuelto	Dir. Operaciones
129	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	San Martin y Hoschtetter.	Resuelto	Dir. Operaciones
130	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Bascuñán Santa María	Resuelto	Dir. Operaciones
131	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Eduardo Araniz	Resuelto	Dir. Operaciones
132	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Las nieves y los Estudiantes	Resuelto	Dir. Operaciones
133	lunes, 15 de agosto de 2022	Daños en Est. de Techumbre	Pedro Méndez 01925	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo / Bomberos
134	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desierto	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
135	lunes, 15 de agosto de 2022	Caída de árbol	Bascuñana Santa Maria 0544	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
136	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
137	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
138	lunes, 15 de agosto de 2022	Inundación	Paje la esperanza	Resuelto	Dir. Operaciones
139	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Paje la esperanza	Resuelto	Dir. Operaciones
140	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desiderio Alarcon	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
141	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Bascuñana Santa Maria 0544	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
142	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
143	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
144	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Paje la esperanza	Resuelto	Dir. Operaciones
145	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	España e Inglaterra	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
146	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Luis Duran 02089	Resuelto	Dir. Operaciones
147	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Calle Los álamos	Resuelto	Dir. Operaciones


N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
148	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desiderio Alarcón	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
149	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Bascuñana Santa Maria 0544	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
150	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
151	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
152	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Coropuna 0757 y Huscaran	Resuelto	Dir. Operaciones
153	martes, 16 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
154	martes, 16 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labrnaza y constarnera del cautin ademas de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
155	martes, 16 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
156	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Paje la esperanza	Resuelto	Dir. Operaciones
157	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Pircunche 01096 interior escuela	Resuelto	Dir. Operaciones
158	martes, 16 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
159	martes, 16 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labrnaza y constarnera del cautin ademas de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
160	martes, 16 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
161	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	España e Inglaterra	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
162	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Paje la esperanza	Resuelto	Dir. Operaciones
163	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Pircunche 01096 interior escuela	Resuelto	Dir. Operaciones
164	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Calle Maquehue en hacienda las mariposas, desborde de estero	Resuelto	Dir. Operaciones
165	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Calle Los Álamos y los Abedules	Resuelto	Dir. Operaciones
166	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Puerto Varas y Desiderio Alarcón	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
167	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Victoria 02660	Resuelto	Dir. Operaciones
168	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Luis Duran 02089	Resuelto	Dir. Operaciones
169	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Eduardo Araniz	Resuelto	Dir. Operaciones
170	martes, 16 de agosto de 2022	Caída de árbol	Bascuñana Santa María 0544	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
171	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Barros Arana y Banderas	Resuelto	Dir. Operaciones
172	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Los Copihues y n°1535 y Los Sauces	Resuelto	Dir. Operaciones
173	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Coropuna 0757 y Huscaran	Resuelto	Dir. Operaciones



N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
174	martes, 16 de agosto de 2022	Inundación	Callejón Municipal	Resuelto	Dir. Operaciones
175	miércoles, 17 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
176	miércoles, 17 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labrnaza y constarnera del cautin ademas de P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
177	miércoles, 17 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
178	miércoles, 17 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Hacienda las Mariposas	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
179	miércoles, 17 de agosto de 2022	Inundación	Fernando de Aragón 0704	Resuelto	Dir. Operaciones
180	miércoles, 17 de agosto de 2022	Caída de árbol	Recinto Municipal camino a ChoChol	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
181	jueves, 18 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
182	jueves, 18 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Pueblo Nuevo - Labrnaza - Costanera	Resuelto	Dir. Operaciones
183	jueves, 18 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
184	jueves, 18 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Los Poetas Parque Cautin	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
185	viernes, 19 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
186	viernes, 19 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - Poniente - Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
187	viernes, 19 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
188	viernes, 19 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Balmaceda y Lagos	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
189	viernes, 19 de agosto de 2022	Caída de árbol	5 DE ABRIL Y Rudecindo Ortega	Resuelto	Dir. Medio Ambiente, Aseo - Ornato
190	sábado, 20 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
191	sábado, 20 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Costanera del Cautin	Resuelto	Dir. Operaciones
192	sábado, 20 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
193	sábado, 20 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Eduardo Araniz	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
194	domingo, 21 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
195	domingo, 21 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro	Resuelto	Dir. Operaciones
196	lunes, 22 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
197	lunes, 22 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - Poniente - cholchol	Resuelto	Dir. Operaciones
198	lunes, 22 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
199	lunes, 22 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Perez Canto y Edurdo Araniz	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
200	martes, 23 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
201	martes, 23 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - Poniente Ruta Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones

N°	FECHA EJECUCION	REQUERIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
202	martes, 23 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
203	martes, 23 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Barros Arana - Rio Antumalen	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
204	miércoles, 24 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
205	miércoles, 24 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - Poniente Ruta Labranza	Resuelto	Dir. Operaciones
206	miércoles, 24 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
207	miércoles, 24 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Barros Arana - Rio Antumalen	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
208	jueves, 25 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
209	jueves, 25 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Labranza - Costanera - P. Nuevo	Resuelto	Dir. Operaciones
210	jueves, 25 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
211	jueves, 25 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Psaje Sofia	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
212	jueves, 25 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Barros Arana y Antumalén	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
213	viernes, 26 de agosto de 2022	Monitoreo en red	Climatológica en la Comuna	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
214	viernes, 26 de agosto de 2022	Patrullaje preventivo	Centro - P. De Vakdivia - Amanecer	Resuelto	Dir. Operaciones
215	viernes, 26 de agosto de 2022	Monitoreo Caudales	Botrolhue - Reluncoyan - coihueco	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo
216	viernes, 26 de agosto de 2022	Trabajos VACTOR	Barros Arana y Antumalen	Resuelto	Dir. Gestion del Riesgo

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

  
**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ALL/BPO/bpo  
 Distribución  
 Administración Municipal  
 Departamento Abastecimiento  
 Dirección Gestion de Personas  
 Dirección Operaciones  
 Dirección Desarrollo Comunitario  
 Direccion Seguridad Publica  
 Oficina de Partes.

  
**ROBERTO NEIRA ABURTO**  
**ALCALDE**

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DIRECCION DE CONTROL

  
 Municipalidad Temuco  
 D. Asesoría Jurídica